



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Vikna kommune
Postboks 133 Sentrum
7901 RØRVIK

VIKNA KOMMUNE	
S.nr. 2016/192	J.nr.
Avd. TEK	SB BJK
Mott. 15 JUN 2016	
Ark.kode I. 201601	LR
Ark.kode S.	
Kopi	
Kassasjekk	
Umntatt off. bet.	

Dato: 06.06.2016
Vår ref: 16/00715-4
Deres ref: 5156070/2016-04-25

Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram til reguleringsplan for utvidelse av Ryem steinbrudd i Vikna kommune

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 40 50
E-POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBNOKK
IBAN NO5376940505883
ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, datert 25. april 2016.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnyttning av mineralske ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansammenheng.

Saken

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for videre drift av steinuttaket, samt sikre en best mulig landskapsmessig tilpasning av området etter endt uttak. Planområdet er ca. 258 dekar.

DMF sine merknader

Ressursen

Det fremgår av oppstartsvarselet at forekomsten er en gneis, utover dette er det gitt få opplysninger om selve ressursen, herunder kvalitet og mengde. I planforslaget bør det sies noe om bruksformål, markedets behov og etterspørsel. Opplysninger om totalt uttaksvolum, forventet årlig uttaksvolum og driftsperiode må inngå i planforslaget.

Skjerming

I oppstartsvarselet er det ikke nevnt om det vurderes å gjøre skjermingstiltak. Innsyn fra ferdselsårer bør unngås der det er mulig. Vi anbefaler at dere vurderer aktuelle skjermingstiltak, eksempelvis en vegetasjonsskjerm. En vegetasjonsskjerm har en estetisk funksjon, i tillegg til at den skjermer omgivelsene mot støy og støv.

Sikring

Steinbrudd med bratte skrenter kan utgjøre en fare for mennesker og dyr som ferdes i området, og anleggseier har et ansvar for å sikre uttaksområdet. Sikringstiltak er et av temaene som fastsettes i driftsplanen. Det er viktig at man i reguleringsplanen setter av tilstrekkelig areal til dette.



Driftskonsesjon

DMF har mottatt søknad om driftskonsesjon for eksisterende uttak. DMF gjør oppmerksom på at planlagt utvidelse er konsesjonspliktig etter § 43 i mineralloven.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, søknad om driftskonsesjon etc., se hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen
seksjonsleder

Ida Egge Johnsen
overingeniør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Saksbehandler: Ida Egge Johnsen

Mottakere:

Norconsult AS Trondheim Klæbuveien 127 B 7031 TRONDHEIM

Kopi til:

Vikna kommune Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK